



RESALTADOR PARA CUBIERTAS



Componentes

- Agua
- Glicerina líquida
- Color negro para caucho

Cantidad

- 7 lts.
- 3 kg.
- 50 grs.

Proceso:

- 1) Colocar en un recipiente 7 litros de agua natural, agregar la glicerina líquida y revolver
- 2) Añadir el colorante negro para caucho, mezclar bien.

RESALTADOR DE TABLEROS

Componentes

- Vaselina
- Esencia

Cantidad

- 1 Kilo
- 30 grs.

Proceso:

- Mezclar en un recipiente sellado la vaselina con la fragancia y posteriormente agitar bien.

